



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

航海通告 58/2024 號
外港航道—新設燈樁及編號變更

- 自 11 月 22 日起，位於澳門大橋下的外港航道新設 4 枝燈樁及有 5 枝燈樁之編號有所變更，詳細資料如下：

燈樁名稱	現位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	備註
10 號 燈樁	22°10.95' N 113°34.40' E	閃紅 2.5 秒 閃 0.5，暗 2	8	5	紅白相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
11 號 燈樁	22°11.08' N 113°34.42' E	閃綠 1.5 秒 閃 0.5，暗 1	8	5	綠白相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
12 號 燈樁	22°10.97' N 113°34.37' E	閃紅 2.5 秒 閃 0.5，暗 2	8	5	紅白相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
13 號 燈樁	22°11.09' N 113°34.38' E	閃綠 1.5 秒 閃 0.5，暗 1	8	5	綠白相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
14 號 燈樁	22°10.97' N 113°34.35' E	閃紅 2 秒 閃 0.5，暗 1.5	8	5	紅色燈樁	編號更改 (原編號 10 號燈樁)
15 號 燈樁	22°11.23' N 113°34.20' E	閃綠 3 秒 閃 0.5，暗 2.5	8	5	綠色燈樁	編號更改 (原編號 11 號燈樁)
16 號 燈樁	22°11.34' N 113°33.79' E	閃紅 2 秒 閃 0.3，暗 1.7	8	5	紅白相橫間 燈樁	編號更改 (原編號 12 號燈樁)
17 號 燈樁	22°11.46' N 113°33.81' E	閃綠 2 秒 閃 0.3，暗 1.7	8	5	綠白相橫間 燈樁	編號更改 (原編號 13 號燈樁)
18 號 燈樁	22°11.47' N 113°33.58' E	閃紅 4 秒 閃 1.0，暗 3.0	7	5	紅色燈樁	編號更改 (原編號 14 號燈樁)

- 附圖為燈樁位置示意圖。

澳門海事及水務局，2024 年 11 月 21 日

(行使局長授予之權限簽署)

副局長

唐玉萍

唐玉萍

—備註：此通告同時上載於本局網頁 (<https://www.marine.gov.mo>)

C/DAM ; C/DCN ; C/NAM



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

AVISO AOS NAVEGANTES N.º 58/2024
Novos farolins e alterações de número dos farolins no Canal do Porto Exterior

- A partir de 22 de Novembro, serão instalados 4 farolins e alterados os números de 5 farolins no Canal do Porto Exterior sob a Ponte Macau. Seguem-se os detalhes:

No. de farolins	Posições actual (WGS84)	Características	Altitude (metros)	Alcance (milhas)	Descrição	Observações
10	22°10.95' N 113°34.40' E	Rl vm 2.5s (RI 0.5s, Ec 2s)	8	5	Farolim com faixas horizontais vermelhas e brancas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
11	22°11.08' N 113°34.42' E	Rl vd 1.5s (RI 0.5s, Ec 1s)	8	5	Farolim com faixas horizontais verdes e brancas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
12	22°10.97' N 113°34.37' E	Rl vm 2.5s (RI 0.5s, Ec 2s)	8	5	Farolim com faixas horizontais vermelhas e brancas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
13	22°11.09' N 113°34.38' E	Rl vd 1.5s (RI 0.5s, Ec 1s)	8	5	Farolim com faixas horizontais verdes e brancas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
14	22°10.97' N 113°34.35' E	Rl vm 2s (RI 0.5s, Ec 1.5s)	8	5	Baliza vermelha	Alteração de número (era: farolim n.º 10)
15	22°11.23' N 113°34.20' E	Rl vd 3s (RI 0.5s, Ec 2.5s)	8	5	Baliza verde	Alteração de número (era: farolim n.º 11)
16	22°11.34' N 113°33.79' E	Rl vm 2s (RI 0.3s, Ec 1.7s)	8	5	Farolim com faixas horizontais vermelhas e brancas	Alteração de número (era: farolim n.º 12)
17	22°11.46' N 113°33.81' E	Rl vd 2s (RI 0.3s, Ec 1.7s)	8	5	Farolim com faixas horizontais verdes e brancas	Alteração de número (era: farolim n.º 13)
18	22°11.47' N 113°33.58' E	Rl vm 4s (RI 1.0s, Ec 3.0s)	7	5	Baliza vermelha	Alteração de número (era: farolim n.º 14)

- As posições dos farolins referidos estão assinaladas na planta em anexo.

DSAMA da RAEM, aos 21 de Novembro de 2024


(Assinado no exercício da competência delegada pela Directora)
A Subdirectora,

Tong Iok Peng

Obs.: Este aviso está disponível no Website desta Direcção (<https://www.marine.gov.mo>)

航海通告 58/2024 號
AVISO AOS NAVEGANTES Nº 58/2024

附圖
ANEXO



本圖不宜作航行用途
Não utilizar para navegação