



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

航海通告 59/2024 號
澳門大橋—新設燈樁

- 自 11 月 27 日起，位於澳門大橋南端至澳門水道之間的各段護橋欄上新設 7 枝燈樁，詳細資料如下：

燈樁名稱	現位置 (WGS84)	燈質	燈高 (米)	射程 (海里)	說明	備註
MP1	22°10.72' N 113°34.41' E	閃黃 3 秒 閃 0.5，暗 2.5	9	5	黃紅相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
MP2	22°10.58' N 113°34.40' E	閃黃 2.5 秒 閃 0.5，暗 2	9	5	黃紅相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
MP3	22°10.72' N 113°34.38' E	閃黃 2.5 秒 閃 0.5，暗 2	9	5	黃紅相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
MP4	22°10.59' N 113°34.37' E	閃黃 3 秒 閃 0.5，暗 2.5	9	5	黃紅相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
MP10	22° 10.42' N 113° 34.41' E	閃黃 2 秒 閃 0.5，暗 1.5	6	5	黃紅相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
MP11	22° 10.31' N 113° 34.41' E	閃黃 2 秒 閃 0.5，暗 1.5	6	5	黃紅相橫間 燈樁	新設 (護欄上)
MP12	22° 10.19' N 113° 34.40' E	閃黃 2 秒 閃 0.5，暗 1.5	6	5	黃紅相橫間 燈樁	新設 (護欄上)

- 附圖為燈樁位置示意圖。

澳門海事及水務局，2024 年 11 月 25 日

(行使局長授予之權限簽署)

副局長

唐玉萍

唐玉萍

備註：此通告同時上載於本局網頁 (<https://www.marine.gov.mo>)

— C/DAM ; C/DCN ; C/NAM



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

AVISO AOS NAVEGANTES N.º 59/2024
Novos farolins no Ponte de Macau

- A partir de 27 de Novembro, serão instalados 7 farolins sobre as barreiras de protecção entre a extremidade sul da Ponte Macau e o Canal de Macau. Seguem-se os detalhes:

No. de farolins	Posições actual (WGS84)	Características	Altitude (metros)	Alcance (milhas)	Descrição	Observações
MP1	22°10.72' N 113°34.41' E	Rl am 3s (RI 0.5s, Ec 2.5s)	9	5	Farolim com faixas horizontais amarelas e vermelhas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
MP2	22°10.58' N 113°34.40' E	Rl am 2.5s (RI 0.5s, Ec 2s)	9	5	Farolim com faixas horizontais amarelas e vermelhas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
MP3	22°10.72' N 113°34.38' E	Rl am 2.5s, (RI 0.5s, Ec 2s)	9	5	Farolim com faixas horizontais amarelas e vermelhas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
MP4	22°10.59' N 113°34.37' E	Rl am 3s (RI 0.5s, Ec 2.5s)	9	5	Farolim com faixas horizontais amarelas e vermelhas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
MP10	22°10.42' N 113°34.41' E	Rl am 2s (RI 0.5s, Ec 1.5s)	6	5	Farolim com faixas horizontais amarelas e vermelhas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
MP11	22°10.31' N 113°34.41' E	Rl am 2s (RI 0.5s, Ec 1.5s)	6	5	Farolim com faixas horizontais amarelas e vermelhas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)
MP12	22°10.19' N 113°34.40' E	Rl am 2s (RI 0.5s, Ec 1.5s)	6	5	Farolim com faixas horizontais amarelas e vermelhas	Novo (instalado sobre as barreiras de protecção)

- As posições dos farolins referidos estão assinaladas na planta em anexo.

DSAMA da RAEM, aos 25 de Novembro de 2024

(Assinado no exercício da competência delegada pela Directora)
A Subdirectora,

Tong Iok Peng

Obs.: Este aviso está disponível no Website desta Direcção (<https://www.marine.gov.mo>)

航海通告 59/2024 號
AVISO AOS NAVEGANTES Nº 59/2024

附圖
ANEXO



友誼大橋
Ponte da Amizade

澳門大橋
Ponte Macau

新設：
Nova Instalação：
22°10.72'N
113°34.38'E

MP3

MP1

新設：
Nova Instalação：
22°10.72'N
113°34.41'E

新設：
Nova Instalação：
22°10.59'N
113°34.37'E

MP4

MP2

新設：
Nova Instalação：
22°10.58'N
113°34.40'E

MP10

新設：
Nova Instalação：
22°10.42'N
113°34.41'E

MP11

新設：
Nova Instalação：
22°10.31'N
113°34.41'E

MP12

新設：
Nova Instalação：
22°10.19'N
113°34.40'E

外港航道
CANAL DO PORTO EXTERIOR

澳門水道
CANAL DE MACAU

氹仔航道
CANAL DA TAIPA

本圖不宜作航行用途
Não utilizar para navegação