



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

航海通告 64/2020 號

外港航道 8 號燈樁損毀且不能發光—設置一臨時左側標

- 因位於外港航道之 8 號燈樁損毀，且不能發光，現於其附近位置設置一臨時浮標，其資料如下：

標名	性質	位置 (WGS-84)	燈質	結構
8A	左側標	22° 10.56' N 113° 35.01' E	快紅 1 秒 (閃 0.4 秒，暗 0.6 秒)	金屬紅色浮標 頂標為紅色罐形

- 所有航經該處之船隻應小心注意及加強瞭望，並與其保持安全距離；
— 附圖為 8A 號浮標位置示意圖。

AVISO AOS NAVEGANTES Nº 64/2020

Baliza No. 8 do Canal do Porto Exterior ficou danificada e com luz apagada—Colocada provisoriamente uma Marca de BB

- Devido a baliza nº 8 do Canal do Porto Exterior ficou danificada e com luz apagada, está colocada uma Marca provisória junto a essa, e seguem as características:

Designação	Tipo	Posição (WGS-84)	Características	Estrutura
8A	Bóia de BB	22° 10.56' N 113° 35.01' E	Ct vm 1s (Rl 0.4s, Es 0.6s)	Bóia metálica vermelha, alvo em cilindro vermelho

- Ao demandar a área acima referida, todas as embarcações devem ter atenção e reforçar a vigilância, e manter uma distância segura com a bóia colocada;
— A posição da Bóia Nº 8A está assinalada na planta em anexo.

澳門海事及水務局，2020 年 11 月 17 日
DSAMA da RAEM, aos 17 de Novembro de 2020

(行使局長授予之權限簽署)
(Por delegação de poderes concedidos pela Directora)

副局長
O Subdirector,

曹賜德
Chou Chi Tak


備註：此通告將同時上載於本局網頁 (<https://www.marine.gov.mo>)

Obs.: Este aviso está disponível no Website desta Direcção (<https://www.marine.gov.mo>)

C/DAM ; C/DSM ; C/NAN

航海通告64/2020號
AVISO AOS NAVEGANTES Nº.64/2020

附圖
ANEXO



不宜作航行用途
Não utilizar para navegação

