



澳門特別行政區政府
Governo da Região Administrativa Especial de Macau
海事及水務局
Direcção dos Serviços de Assuntos Marítimos e de Água

航海通告 36/2024 號

外港航道外圍 11 號燈樁附近發現水下障礙物

- 位於外港航道外圍 11 號燈樁西北側約 10 米處發現水下障礙物，其位置為：
緯度 = 22°11.24'N，經度 = 113°34.19'E (WGS84)；
- 所有航經該處之船隻應小心注意及加強瞭望，並與其保持安全距離；
- 附圖為水下障礙物位置示意圖。

AVISO AOS NAVEGANTES N.º 36/2024

Obstáculos subaquáticos encontrados nas imediações da Bóia N.º 11 na área circundante ao

Canal do Porto Exterior

- Foram encontrados obstáculos subaquáticos a cerca de 10 metros a noroeste da Bóia N.º 11 na área circundante ao Canal do Porto Exterior, na seguinte localização: Latitude = 22°11.24'N, Longitude = 113°34.19'E (WGS84);
- Toda a navegação na área próxima deve prestar atenção mantendo-se uma distância de segurança;
- A posição dos obstáculos subaquáticos é assinalada na planta em anexo.

澳門海事及水務局，2024 年 7 月 25 日
DSAMA da RAEM, aos 25 de Julho 2024

(行使局長授予之權限簽署)

(Assinado pelo exercício da competência delegada pela Directora)

副局長

A Subdirectora,

唐玉萍


唐玉萍

Tong Lok Peng

備註：此通告將同時上載於本局網頁 (<https://www.marine.gov.mo>)

Obs.: Este aviso está disponível no Website desta Direcção (<https://www.marine.gov.mo>)

代 C/DAM ; C/DCN ; C/NAM



航海通告 36/2024 號
AVISO AOS NAVEGANTES Nº 36/2024

附圖
ANEXO



22°11.24'N
113°34.19'E

Bf



DN4

外港航道
CANAL DO PORTO EXTERIOR

DN3

本圖不宜作航行用途
Não utilizar para navegação

10